



Omsorgsbygg Oslo KF

MULIGHETSSTUDIE OMBYGGING AV ADAMSTUEN OMSORGSSENTER  
FRA SYKEHJEM TIL BOLIGER ETTER KONSEPTET OMSORG+



ACK Arkitekter AS

## INNHOLDSFORTEGNELSE

### 1.0 INNLEDNING

- 1.1 Omfang av mulighetsstudiet
- 1.2 Prosess
- 1.3 Omsorg+ konsept

### 2.0 EKSISTERENDE SITUASJON

- 2.1 Nærrområdet
- 2.2 Vurdering av eksisterende bygg
- 2.3 Brann og rømmingsveier
- 2.4 Heis
- 2.5 Universell utforming
- 2.6 Atkomst, trafikkforhold og støy
- 2.7 Bygningsmessig tilstand

### 3.0 REGULERING OG FASADEENDRINGER

- 3.1 Regulering
- 3.2 Forhåndsuttalelse fra Byantikvaren

### 4.0 HUSBANKEN

### 5.0 BESKRIVELSE AV MULIGHETER

- 5.1.1.etasje og underetasje
- 5.2. Etasje 2 og 3, samt loftetasje
- 5.3. Romprogram og funksjoner
- 5.4. Situasjonsplan
- 5.5. Atkomst og parkering

### 6.0 INFRASTRUKTUR OG TEKNISKE ANLEGG

- 7.0 VEDLIKEHOLD / FREMDRIFT
- 7.1 Tak og loftetasje
- 7.2 Diverse tiltak

### 8.0 ØKONOMI

### 9.0 VEDLEGG

- Reguleringsplan og vedtekter
- Kravspesifikasjon for Omsorg+
- Luftkvalitet i Oslo i 2006 Statistikk
- Forhåndsuttalelse fra Byantikvaren
- Eksisterende planer
- Situasjonsplan
- Forslag nye planer
- Forslag snitt

Eksisterende inngang



## 1.0 INNLEDNING

### 1.1 Omfang av mulighetsstudiet

Omsorgsbrygg Oslo KF utdeler på vegne av Bydel St. Hanshaugen muligheten for utvikling av tidligere Adamstuens Omsorgssenter fra sykehjem til boliger etter konseptet Omsorg+. Oppdraget består i å analysere eksisterende bygningsmasse og se på mulighet for å tilpasse denne til konseptet Omsorg+ på optimal måte.

Hovedfokus for mulighetsstudiet er hovedbygget og tre boliger, Sognsveien 7, Kirkeveien 163 og 165. I tillegg er det blitt gjort en vurdering mht. mulige faser for en utvidelse av konseptet til å omfatte de to kvartalene som avgrenses av Sognsveien, Kirkeveien og Thulstrups gate.

### 1.2 Prosess

ACK arkitekter ble engasjert av Omsorgsbrygg for å gjennomføre mulighetsstudiet. Det har vært 5 brukermøter og beratninger med representanter fra Bydelen og Omsorgsbrygg, i tillegg til diverse beratninger. Det har også vært avholdt befaringsmøter med Byantikvaren.

### 1.3 Omsorg+ konsept


Bydel St. Hanshaugen ønsker over tid å etablere Omsorg+ konseptet for begge kvartalene. Stensgata er mellom de to kvartalene. Innentor Kvartalene er flere eiere og leietagere (Oslo kommune ved Omsorgsbrygg og Barne- og familielætaten, Stiftelsen for Saugbankens Legat, Vestre Aker menighet, med flere) og en eventuell prosess må derfor koordineres over tid.

Ferdig utviklet kan det fremstå som et Omsorg+ prosjekt med sentrumsnær beliggenhet, god tilgang til offentlig transport, butikker, sykehus og servicebygg i nærområdet. Tillegg vil antallet boliger gi godt grunnlag for å etablere et bredt tilbud med servicefunksjoner i hovedbygget som gir beboerne et trygt hjem med utvidet aktivitetstilbud i nærrørt av boligen.

Det vil være boliger som egner seg for varierende grad av funksjonshemming og utemiljøet i de to kvartalene gir mange muligheter for varierende tilknytning til omsorgstjenestene.



Utsnitt situasjonsplan



Fase 1 vil være ombygging av Adamstuen Omssorgssenter til boliger og tilhørende serviceområder i 1. og U.etasje. I fase 1 etableres 6 leiligheter i 1 etasje. En av Bydel St.Hanshaugens Hjemmetjenestebasert foretås flyttet til Underetasjen i hovedbygget. I tillegg oppussing av 3 tilhørende mindre boliger med fem leiligheter i hver. Til sammen 51 leiligheter.


Fase 2 foreslås å inkludere boligene i Saugbankens legat Stiftelse som del av konseptet. Dette kan tenkes gjort på forskjell vis i praksis. Boligene sokner i dag til eiendommer på alderssjiem i kvartalet på andre siden av Stensgata fra Adamstuen Omssogssenter. I fase 2 kan dagcenter i hovedbygget utvides ved å ta i bruk noe av areal til de 6 leiligheter i 1. etasje.

Fase 3 kan tenkes å være utvikling av Thulstrupsgate 2 og Stensgata 43 som del av konseptet.

Av kravspesifikasjonen for mulighetsstudiet fremheves:

Omsorg+ er et nytt konsept utviklet i Oslo kommune. Hovedprinsippet er å bygge omsorgsboliger i henhold til Husbankens krav for personer over 67 år med varierende behov for tilsyn og pleie, samtidig som det legges opp til et utvidet aktivitetstilbud. Beboerne skal kunne bo mest mulig selvstendig, men likevel ha trygghet gjennom tilsyn og aktiviteter som gjør hverdagen mer givende. Man skal ha egen bolig, men i størst mulig grad motiveres til å bruke fellesstilbودene. Det er også forsatt at beboerne i nærområdet kan bruke aktivitetssenteret og eventuelle andre tilbud på dagtid.

Omsorg+ er basert på toroms boenheter på 40-60 m<sup>2</sup> med godkjent bed og minikjøkken og eventuelt verandaloftning, samt fellesareal som beskrevet nedenfor. Knapphet på oppholdsareal og veranda i boenhet kan til en viss grad kompenseres med fellesarealer og/eller veranda på samme sted og nivå i bygget. Nodvendig lagerplass skal etableres enten i boenheten, i fellesarealer eller i kjeller/ på loft. Godkjente romningsveier skal skisseres. Husbankens regler av 2008 skal legges til grunn. Overslag av optimalt antall leiligheter i bygget skal framkomme av mulighetsstudiet. Eventuell mulighet for utvidelse/påbygning av bygningsmassen kan vurderes.



1.FASE OMSORG+ ADAMSTUEN Kirkveien 161, 163, 165 og Ullevålsveien 7  
X inkludert bygninger til Saugbankenslegat Stiftelse

Utsnitt reguleringskart med fasenindeling



Det skal etableres resesjon, aktivitetssenter, helsetilbud og lokaler for kommunal hjemmetjeneste i fellesarealene sentralt i bygningsmassen. Helsetilbud og aktivitetssenter kan drives både kommunalt og av private aktører for egen regning. Aktivitetssenteret kan bestå av f.eks fasiliteter for møter og tilstelninger, café og matservering, småverksted, tekstilarbeid, musikkrom, bibliotek, kino/TV-rom og trimrom. Helsetilbud kan være legesenter, fysikalisk behandling, fysio- og ergoterapi, fotpleie, etc. Tilbuddet må kunne tilrettelegges også for personer i nærmiljøet som har behov for å benytte tilbuddet, men ikke bor på senteret. Lager for beboerne i boenhetsene eller fellesarealene skal fremtgå, det samme skal til lagerplass for kommunale og eksterne aktører.

Kravspesifikasjonen for Omsorg+ konseptet er vedlagt under 9.0 Vedlegg.

## 2.0 EKSISTERENDE SITUASJON

### 2.1 Nærrområdet


Eiendommen som utgjør forslaget har gårds-/bruksnummer 47/68, /69, 104, /134, /135, /114, /102, /129 og /377, se reguleringsskartet.

Hovedbygget ligger på krysset mellom Kirkeveien og Sognsveien og har derfor en meget sentral beliggenhet for målgruppen. Knutepunkt for offentlig transport trikk og buss befinner seg rett utenfor doren, Ullevål Universitetssykehus er på andre siden av Kirkeveien, det er kort vei til nærbutikker på Adamstuene, Theresesgate og Majorstua. Vestre Aker kirke og gravlund er på andre siden av Kirkeveien.

Gårdstrommet i kvartalet er avslappende og rolig, på tross av de travle veiene rundt. Gårdstrommet er flott opparbeidet med grønntarealer og er en ettertraktet grønn lunges med hageby preg.

### 2.2 Vurdering av eksisterende bygg

Adamstuuen sykehjem, Kirkeveien 161, er bygget i 1922-26. Kirkeveien 163, 165 og Sognsveien 7 er de tre frittstående bolighusene som skal passes opp som del av fase 1. Disse var del av utbygging av de to kvartalene i 1927 som Eugene Hansens småhjem for gamle Oslo, en arkitekturguide sier: "Samtidig med havebydårene ble det tatt til orde for at gamle



Eksisterende situasjon mot Sognsveien

mennesker ikke skulle stilles bort, men tilbys små leiligheter med egne haver der de kunne klare seg lengst mulig. Små symmetriske hus i pusset tegl i 1 etasje med et oppbygg på midten som rommer 2.etasje."

1.etasje i Hovedbygget, nr 161, er i dag i bruk som banehage. Andre etasjer er tomme. Sognsveien 7, Kirkeveien 163 og 165 er i bruk som boliger med fem leiligheter i hvert hus.

Hovedbygget var i bruk til årskifte 2008-09 som omorgassenter/sykehjem og sist omfattende oppussing ble foretatt tidlig på 90-tallet. Underetasjen ble ikke pusset opp og det er et ikke utgravd kjellerareal under den nordlige flyøyen.

Skifertaket er i dårlig forfatning og det er gjort midlertidige tiltak for at skifer ikke skal falle ned, se mer utfyllende informasjon under punkt 2.7.

### 2.3 Brann og rømningsveier

Vinduer i "innvendige hjørner" er ikke i henhold til forskrifter mht brannsmitte. Ombygging må følge dagens forskrifter og behov for utsiktning av vindu i en av veggene i innvendige hjørner konvenies. Det må påregnes krav til brannklasse 6.

Krav til rømning av personer ivaretas i hver etasje ved at korridoren er delt omtrent midtveis av en brannseksjoneringsvegg med brannhodør. Vegg mot korridor må være EI60 konstruksjon. Det må påregnes mange beboere i seng eller rullestol. Eksisterende brannleggninger er vedlagt under 9.0 Vedlegg.

### 2.4 Heis

Det er to heiser i bygningen, en ny personheis i god kvalitet og en sengheis av litt eldre årgang som ikke tilfredsstiller dagens krav. Nye innerdører til heis må ettermonteres.



Eksisterende situasjon mot hagen mellom boliger (nr 163 og 165) og hovedbygg

## 2.5 Universell utforming

Eksisterende hovedinngang er den opprinnelige.

Terrenget har vært løftet slik at det er tilnærmet trinnfritt i hoveddøren men innenfor er det trapp med hoydeforskjell på ca. en meter for å komme seg opp til 1. etasje plan. Dette må løses i forbindelse med prosjektering av Omsorg+ konseptet.


De to heisene gir god atkomst til underetasje, 2 og 3 etasje samt loft. Innen etasjene må det tilrettelegges for trinnfri atkomst. Boligene vil være mer komplisert å tilrettelegge for UU tilpassning pga. trapper og begrenset areal internt i bygningene.

## 2.6 Atkomst, trafikkforhold, luftkvalitet og støy

Både Sognsveien og Kirkeveien har stor biltrafikk. Eksisterende situasjon med innkjøring fra Kirkeveien opprettholdes i forslaget. Avkjørselen er nærmest mellom veiene plassering må vurderes med Samferdselssetaten i videre arbeid.

Det vedlegges Luftkvalitet i Oslo i 2006 Statistikk. Eiendommen får luftforurensning fra veitrafikken rundt tomta. Målingene i statistikkken er gjort noe lengre vest i Kirkeveien men trafikkbildet er ganske likt gjennom Kirkeveien og indikerer overskridelse av nasjonale mål. Avklaring av evt. behov for tiltak må vurderes videre i prosjektet.

Eksisterende trapp



Det er sterkt trafikkstøy fra Kirkeveien (Ring 2) og Sognsveien. Avkating av evt. behov for tiltak må vurderes videre i prosjektet.


## 2.7 Bygningsmessig tilstand

Det utarbeides en separat tilstandsrapport over bygningsmessig og teknisk tilstand.

Det påpekes her at eksisterende tak trenger snart istandsættning og omlegging. Taket er fra bygget var mytt, skifert er festet med spikar på lekter og sløyfer direkte på planketak uten papp underlag. Spikere har rusinet og skifer har falt ned. Lekter og sløyfer har rånet i partier med vann gjennomtrenging.

Yttervegger er pusset og malt tegl. Puss er ikke utbedret og må tas i forbindelse med utbygging. Ettersolering / energiregnskap må vurderes.

Eksisterende atkomst



Vinduer er nylig malt utvendig, men må ettergås med hensyn til beslag m.m. innvendig. Høyde på åpningsbeslag må vurderes i flt. bruk.

Det er fuktintrentengning i kjeller og det påregnes å måtte dreneres rundt hele bygningen. Ettersolering kan vurderes.

Innvendig vedlikehold er utført i boligetasjer i forbindelse med ombygging på 90 tallet. Veggger er malt glassfiberstrie, det er delvis nedsenket himling, gulv er vinyl. Dører er sykehjemsdører, stort sett godkjent i forhold til brannklassen 6 men fortsatt noen tyllingsdører som må skiftes. Lydkrav må vurderes. Det ble ikke foretatt opp-oppussing av kjelleretasjen i forbindelse med ombygging på 90tallet. Denne bør tas ved ombygging nå.

Det elektriske opplegget var mytt på 90tallet ved ombygging og også endret senere. Tilstand og antall strømkurser må vurderes ved ombygging. Stromkapasitet / trafo må vurderes.

Offentlig vannintak må sjekkes. Innvendig er det både gammelt og nytt opplegg, dette må ettergås i ombygging.

Det er fulldekende brannalarmanlegg og nødlysanlegg i bygget. Dette forutsettes videreført. Tele/data anlegg er Bydelens ansvar. Det har vært kontordrift inntil nytt så det forutsettes ivaretatt.

Trådløst anlegg må vurderes i ombygging.

### 3.0 REGULERING OG FASENDEENDRINGER

#### 3.1 Regulering

Gjeldende regulering er S-2255, 28.07.77.  
Reguleringsbestemmelser til endret reguleringsplan  
for Oslo Sentrum og Indre Sone i Oslo kommune.

Plankart og bestemmelser er vedlagt.


Reguleringsformål er "Tomt for Offentlig bygning"  
almennyttig og det foreslalte bruk nødvendiggjør ikke  
omregulering.

For å hjelpe fremdrift på kommunal sakshåndtering  
i videre prosjektarbeid igangsettes et Planinitiativ  
basert på forslaget i denne rapporten. Det vil sikre  
diverse etaters aktive medvirkning i videre prosess,  
eksempelvis Samferdselsdepartementet mht. avkjøring til  
eierdommen.

3.2 Forhåndsuttalesse fra Byantikvaren  
Uttalelsen er vedlagt her. Denne er mottatt samme  
dag som rapporten ble ferdigstilt og er derfor ikke  
viderett til å gjennomgått. En nærmere gjennomgang av  
tidsrammen til Mulighetsstudien.  
Vi anseer at kommentarene til Byantikvaren kan  
imøtekommes med en videre dialog og utarbeidelse  
av skisseforslag.

### 4.0 HUSBANKEN

Oslo kommune har orientert om prosjektet i  
møte med Husbanken, men detaljer har ikke  
vært gjennomgått. En nærmere gjennomgang av  
planløsning av beboerrom må tas i videre arbeid.  
Forslaget er basert på prosjektering i henhold til  
dagens krav fra Husbanken.



## 5.0 BESKRIVELSE AV MULIGHETER

Målsetting for prosjektet er boligpreg, ikke institusjon. Et åpent hovedbygg med mange aktiviteter i tillegg til en trygg bobil. Terskelen for at nabolaget skal ta i bruk eldresenteret og servicebiblende bør være lav. Omsorg+ konseptet skal legges til grunn for å skape et aktivt sted å bo som er godt tilpasset en beboergruppe med variert behov for hjelpe og tilrettelegging. Rullestolsbrukere og mennasker med mer eller mindre grad av tilrettelegging skal kunne mestre omgivelsene på en god måte og det tynske skal gjenspeile en inkluderende tankesgang både i konsept og detaljer.


I tillegg er det viktig å fokusere på økonomi, da huset i nivå er viktig for at bydelens beboere skal velge konseptet fremfor å bli i næværende botform.

### 5.1 1.etasje og underetasje

Hovedkonseptet er å etablere et aktivitetssenter med flere funksjoner både for beboere i Adamstuuen Omsorg+ og folk fra naboområdet. For å oppnå en trinnfri tilkomst til bygget, etableres en ny hovedinngang ved siden av eksisterende inngang. Nivået i gårdsrommet må fylles opp ca. 1m. Inngangen markeres med en baldakin (foretak som trespilerveg med tak) for bedre orientering og beskyttelse av ny inngangssituasjon.


På grunn av nivåforskjell i gårdsrommet vil eksisterende heis ikke være tilgjengelig utendørs, men vil fortsatt brukes som senge-/personheis innendørs. Eksisterende inngang med hovedtrapp ligger under en nivåoppstigning med rulletrapp med rullestol. Den vil ikke bli aktivt i bruk men beholdes som ramningsvei. Resepsjon, garderober, lager elektrisk rullestol, møterom, kjøkken, kantine/ kafé, ny terrasse, leseareal/stue, helsestibud og 6 boenheter ligger i 1. Etasje.

Det første man møter i bygget er resepsjonen. Den ligger rett overfor inngangen sentralt mellom flylene. Tilknyttet til inngangen er garderober og to lager for i alt 14 elektriske rullestoler. Eksisterende kjøkken og møterom som nå er beliggende en kaniné/ kafé for ca. 100 personer. Kaféen får direkte utgang til ny terrasse mot syd-øst. Dessuten etableres et åpent leseareal ved siden av eksisterende terrasse mot syd-vest. En viktig funksjon for konseptet med aktivitetssenter er et helsestibud. Det vil si at man tilbyr flere rom til lege, håpbleier, fysioterapi som kan brukes uavhengig av drift av Adamstuuen Omsorg+ og er tilgjengelig for naboer også.



Eksisterende underetasje befinner seg bare under den sydlige del av bygningen. Her etableres personalbase for hjemmetjenesten med flere kontorer, garderober, lager, spisken og møterom. En del av aktivitetssenteret skal være i underetasjen: filmrom / aktivitetsverksted. For å tilby nok bodareal for 36 boenheter i hovedbygget foreslår vi en utgraving under nordre del av bygningen.

Bruk for mer plass for utvidelse av teknisk rom må vurderes i videre prosjektering. Kildesortering, avfallsrom og varelevering er på denne etasjen.




## 5.2 Etasje 2 og 3, samt loftsetasje

### 2. og 3 etasje

To leiligheter for elektrisk rullestol, to leiligheter for et par med rullestol, 9 enkle leiligheter for vanlig rullestol, fellesstue og ny balkong ligger i 2. og 3.etasje, det blir 26 boenheter til sammen.


I disse to etasjene etableres i hvert tilfelle 13 leiligheter. 2. og 3. etasjen er ikke unntak av eksisterende balkonger i 2.etasje og lavere hinnlingshøyde i 3.etasje. Hver boenhet fungerer selvstendig med eget kjøkkken, bad, stue og soverom og kan brukes med rullestol. I hver etasje er det to leiligheter som passer for bruker av elektriske rullestol og to som har plass for et par med vanlig rullestol. I tillegg finnes et felles tekjøkken/ stue for alle beboere i etasjen. Situa vil få en ny balkong mot sydost gårdrommet. Etablering av balkong utenfor stue i 2. og 3. etasje kan løses med glassdører som vil slippe inn mer lys enn rommene har i dag og gi økt bo kvalitet til etasjen.



Plan 2. og 3. etasje

### Loftetasjen

Loftetasjen finner vi en helt forskjellig situasjon. Man får mye lys fra takvinduer mot sydvest siden og har pene rom. Men mansardak gir ikke nok hoyde mot øst. Derfor er romhøyden ganske lav og man kan bare stå i et ganske smalt areal. Hvis man har mulighet til å utvide hele etasjen mot østsiden, får man 4 større leiligheter for et par med rullestol. Da kan beboere ha mer privat plass og få et mindre fellesrom. Denne løsningen er avhengig av videre dialog med Byantikvaren.



Plan 4. etasje/ loft



## 5.3 Romprogram og funksjoner

AREALER		BTA 640 m <sup>2</sup>	KOMMENTAR
LOFT	ANTALL	m <sup>2</sup>	
BRA m <sup>2</sup>		totalt	
BOENHET PAR RULLESTOL	4	80	320
FELLESSTUE	1	21	21
TRAPP/HEIS	3/2	90	90
KORRIDOR	-	170	170
SUM BRA m <sup>2</sup>			601
3.ETASJE	ANTALL	m <sup>2</sup>	
BRA m <sup>2</sup>		totalt	
BOENHET EL RULLESTOL	2	60	120
BOENHET PAR RULLESTOL	2	75	150
BOENHET RULLESTOL	9	45	405
FELLESSTUE	1	35	35
TRAPP/HEIS	4/2	55	55
KORRIDOR	-	245	245
SUM BRA m <sup>2</sup>			+ ny balkong 30 m <sup>2</sup>
2.ETASJE	ANTALL	m <sup>2</sup>	
BRA m <sup>2</sup>		totalt	
BOENHET EL RULLESTOL	2	60	120
BOENHET PAR RULLESTOL	2	75	150
BOENHET RULLESTOL	9	45	405
FELLESSTUE	1	35	35
TRAPP/HEIS	4/2	55	55
KORRIDOR	-	245	245
SUM BRA m <sup>2</sup>			+ ny balkong 30 m <sup>2</sup>
1.ETASJE	ANTALL	m <sup>2</sup>	
BRA m <sup>2</sup>		totalt	
BOENHET RULLESTOL	6	43	258
ELDRE/ AKTIVITETSENTER	1	222	222
ADROMST/ RESEPSJON	1	60	60
KJØKKEN	1	46	46
HELSERIBUD	1	100	100
TRAPP/HEIS	6/2	83	83
KORRIDOR	-	244	244
WC	3	4	32
SUM BRA m <sup>2</sup>			+ ny terrasse 33 m <sup>2</sup> elk. terrasse 47 m <sup>2</sup>
U ETASJE	ANTALL	m <sup>2</sup>	
BRA m <sup>2</sup>		totalt	
HJEMMETØNSTE	1	268	268
SPORTBOD FELLES	2	81	81
SPORTBOD ENKEL	36	3	108 m <sup>2</sup>
LAGER/TEKNISK ROM	1	221	221
AKTIVITETSENTER	1	50	50
TRAPP/HEIS	3/2	55	55
VASKERI	1	11	11
KORRIDOR	-	330	330
SUM BRA m <sup>2</sup>			1.124
BOLIG 3x			
BRA m <sup>2</sup>			BTA 1335 m <sup>2</sup>
BOENHET RULLESTOL	6	50	300
BOD / kletteran	9	50	450
BOD / kletteran	3	38	114
SUM BRA m <sup>2</sup>			1.146
			51 BOENHET OM/OSORG+

#### 5.4 Situationsplan

Tomten har et svakt fall mot sør som gir mulighet for trinntil åtkomst til hovedinngang 1.etasje og også til Underetasje med atkomst på sørlig gav av hovedbygget, praksis oppleves tomtens som flat og enkel å tilrettelegge for UU tilpassing. Eksisterende gårdsrom ved hovedinngang er nedslit og vil bearbeides i forbindelse med omlegging av inngangsportføljet. Det etableres ny inngang som ivaretar hovedinngang for alle og eksisterende inngang må "tones ned" for å lage en lett lesbar atkomstutasjon. Byantikvaren må involveres aktivt i bearbeidelse av hovedinngangen. Ny trapp til boder i kjeller må etableres ved nordre del av bygget.


Hovedbygget er stort og skaper skygge både for inngangsområdet og også langs østfasaden generelt. Det er etablert en terrasse i 1.etasje mot Sognsveien som får ettermiddagsol og denne benyttes fritt til tross for trafikkstøyen. Vi foreslår å supplere med terrasse utenfor kafé/kantine 1.etasje og balkonger i 2 og 3.etasje utenfor fellesstue i 1.etasjen. Terrassen og balkongene vil få formiddagsol.

Kvartalet er opparbeidet med en rekke mindre landskapsrom med tradisjonell hegeby karakter og veleablett vegetasjon. Det er en gruppe store trær midt i kvartalet som bør bevares. Utarealene gir god livskvalitet og er godt tilpasset aldersgruppen med muligheter for opparbeidelse av sittegrupper med både sol og skygge.

#### 5.5 Åtkomst og parkering

Avgjørelse må vurderes videre, se punkt 2.6.


Intent på tomtens forestås parkering opprettet holdt foran hovedinngang og ny parkering for hjemmetjenestebasen etablert mot Sognsveien.



## 6.0 INFRASTRUKTUR OG TEKNISKE ANLEGG

Det forutsettes at man viderefører eksisterende anlegg så lenge det lar seg opprettholde og er økonomisk forsvarlig.

Mulighet for tilknytning til fjernvarme må vurderes.



Trådløst anlegg og Smarthus system må vurderes i ombygging. Det ønskes mulighet for regulering av varme og ventilasjon. Vurdering av hva basispakken skal være, også om det for eksempel skal tilbys demenspakke, bør utredes i videre prosjektering.

## 7.0 VEDLIKEHOLD / FREMDRIFT

### 7.1 Tak og loftetasje


Omsorgsbøgg påpeker nødvendigheten av rask fremdrift mht. avklaring av takarker pga. et prekert behov for vedlikeholdsarbeider av skifertaket. Vedlikeholdsarbeider bør føretas høst 2009 og etablering av takarker bør være hensyntatt på dette tidspunkt.

### 7.2 Diverse tiltak





Andre tiltak, som dienering rundt fasader, forutsettes tatt som del av overordnet fremdrift for ombyggingsarbeidene.

## 8.0 ØKONOMI

Det utarbeides en kostnadsrapport etter tilstandsrapport for hovedbygg og de tre boligene foreligger. Det antas at kostnaden av rehabilitering vil være i storrelsesorden kr 25.000,- / m<sup>2</sup>.



Fasader



- BOENHETER
- PERSONALBASE
- RESEPSJON
- SERVICE
- VERANDA/ BALKONG/ TERRASSE
- TRAPP/ HEIS

Planer, snitt og fasade bolig Kirkeveien 163, 165 og Ullenvålsveien 7

**9.0 VEDLEGG**  
Reguleringsplan og vedtekter  
Kravspesifikasjon for Omsorg+  
Luftkvalitet i Oslo i 2006 Statistikk  
Forhåndsuttalelse fra Byantikvaren  
Eksisterende planer/ bramplaner



Kirkeveien under opparbeidelse 1831



(Paragraf 1 - 6)  
S-255,20,7.77 (SE ENR-57, S-2937)

ZUGLEIDNINGSSPESIFISKER TIL ENDET REGULERINGSPPLAN  
FOR OSLO SENTRUM OG INNENRØDE SONNE I OSLO KOMMUNE.

Ni lærerendedepartementet har i brev nr 20. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av par 28.1, jfr. par 27.1 bygningsloven av 18. april 1975 om statsrådet Oslo kommunebyrådet vedtok 29. april 1975 en bestemmelser i tilknytning til reguleringen til reguleringssplan for Oslo sentrum og innenrøde sonne, med øenrøder fordeling av departementet.

Ny forstørrelse ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937.

#### PÅRØRDELSE 1.

Bet regulerte området av PA planen vilst med reguleringssgrænse. Innanfor disse begrensningene skal øvelsestilte som vist på planen.

#### PÅRØRDELSE 2.

Ridigere stedfestende reguleringssplaner for trafikkområdet opprettholdes i den utstrækning da det viser til planen. Videre opprettholdes tidligere stedfestende reguleringer for folles øvelse for årets gjeldende år.

#### PÅRØRDELSE 3.

Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert byggeskissplan for voktrommede eldrom. Etter bygningens ferdigstillelse skal kontrollen i det enthalte tilfelte kan besøgsplassen oppført i løpet 5 døgnar.

#### PÅRØRDELSE 4.

I områder regulert til blanding av bobil/kontor/forretning skal det ved nybygging imponeres flott med bobil, minst det aktuelle bolighver som tattis Ds. 1.1.73. Bruksordning av ekstraerette bobil tillates ikke. Hvor det er regulert til blanding av kontor/kontor eller bobil/forretning/kontor, skal det ikke tas impest forretningens 1. lastas med gate. Drøkending av skulderstendende forretning i 1. lastas må ikke gis kan kun tillates i samlike tilfelle.

#### PÅRØRDELSE 5.

I denne planen betyr utbyttelsesgrad (U) det samlede brutto bilareal for ol avrennet entroid (inkludert garasjedelen over taket) dividert med brutto grunnearal for byggeområdene innanfor området. Grunne områder kan regnes kontinuerlig, dvs. det ikke kan delges kontinuerlig mellom to motor. Hvor det er større område/lokalisasjon av maksimum 10 meter brutto etasjehøyde eller 3 meter høyde utbyttelsesgraden etter en tomtrekke øges jordveida på 3 meter.

#### PÅRØRDELSE 6.

Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stedfuset i tilknytning med en 4.9.1974 og stedfuselen av nærmeste plan, skal gjelde foran denne plan.

# KRAVSPESIFIKASJON FOR Omsorg + - samlokaliserte boliger med tilhørende serviceområde

## 1. Beskrivelse av Omsorg+

Denne kravspesifikasjonen omfatter krav til bygg tilpasset Omsorg+.

Omsorg + er et konsept som omfatter samlokaliserte boliger i kombinasjon med en bemannet resspon, en personalbase, et aktivitetssenter og lokaler for serviceytter. Tilbuddet skal gi trygghet, sosialt samvær, være helseforebyggende, fremme til aktivitet og frivillige innsatser.

### Beboerne

Målgruppen er eldre, i hovedsak over 67 år. Det kan også være aktuelt å tilby leilighet til personer ned til 60 år. Beboerne er i behov for tilrettelagt bolig. Enten kan de en bolig i dag som ikke er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjonsevne, eller kan boligen ha en beliggenhet som medfører store vansker og utsygg for den eldre.

Beboerne vil ha behov for en bolig som er fysisk tilrettelagt for personer med redusert bevegelighet. Dette kan eksemplvis være ved trappgang, passeringstskler og behov for tilpasset bad og WC. For andre kan trygghet ved å bo i en bolig med aktivitetssenter og personalbase være det vesentligste.

Beboerne kan være fra nærmest selvstjulpe til det gjelder dagliglivets gjøremål til å være i behov for pleie og omsorg de fleste av døgnets timer. For noen beboere kan det være behov for takheis, rullestol og andre ganghjelpmidler for å komme inn/ut av seng, til bad/wc og lignende.

### Omfang

#### Boligdelen

Det soktes etablert 2 - 4 objekter, 50 - 100 leiligheter pr. objekt, totalt 200 leiligheter. Boligene skal i hovedsak være toroms med plass for oppbevaring av hjelpmidler og plass for å kunne gi personlig hjelp til brukerne. Husbankens utformingskrav til omsorgsboliger i fellesskapsform gjelder. Erfaringsmessig er slike boliger rundt 40 m<sup>2</sup> for en person og noen m<sup>2</sup>/større for to personer med et større soverom, alternativt til soverom. Husbankens krav til fellesarealer i tilknytting til en gruppe om 8 leiligheter gjelder ikke. Det bør imidlertid være plass til noen mindre sittegrupper i fellesarealene i hver etasje.

Fordelingen av boligene skal være ca. 90 % for en person og 10 % for to personer.

### Servicedelen

I inngangsetasjen, sentralt plassert, skal det være enentral resspon med bemanning døgnet rundt. Til responen skal det også knyttes en altmuligmannstjeneste.

Fra inngangen skal det ligge en kafeteria som er innbygd med mye dagslys og adgang til felles ureal. Kafeteriaen er en del i et aktivitets- (eldresenter som har brukere både fra huset og fra naboområdet.

I bygningen skal det også være lokaler for private serviceyttere av håploie, helsepleie, folpjeie m.m.

I tillegg skal huset romme en personalbase for hjemmetjenesten.

Størrelsen på servicearealet (resspon, aktivitetssenter, private serviceyttere og personalbase) skal være i proporsjon til antall boliger. Som retningslinje tilsvarer servicearealet 15 - 20 m<sup>2</sup> pr. bolig.

### Avtale

Det vil inngås en leieavtale på 20 år med opsjon på ytterligere 10 år med kommunen, som vil fremleie boligen til brukerne. Leienrisen for boligene (eksklusive servicearealet) skal ikke være høyere enn at minstepensjonister har fåd å bo med bostetic. Det vises til vedlagte foreløpige utkast til leiekontrakt, vedlegg 1 til denne kravspesifikasjonen.

### Krav til leienivå

Kommunen planlegger å fremleie alle boligene. Det som beboerne skal betale i leie til kommunen, skal dekke alle kommunens leie- og driftskostnader eksklusive servicearealet. Prisen for boligene (eksklusive servicearealet) skal være slik at minstepensjonister har fåd å bo med bostøtte (tilsvarer kr 6 700 i månedsbeløp 2006).

### Tildeling av bolig

Kommunen v/b/dcl skal fatte vedtak om tildeling av bolig i Omsorg +.

## 2. Generelle krav til boligene

Personer som har funksjonshemninger må kunne oppleve at huset er godt å bruke, bo og bevege seg i. Eksempler på funksjonshemninger er fysisk funksjonsnedsettelse med bruk av rullator eller rullestol, synsvakhet, hørselhemming og allergi.

Krav til utforming av boligene skal være i henhold til Husbankens krav og retningslinjer for omsorgsboliger i fellesskapsform, nedfelt i *Omsorgsboliger og sykehjem* (HB 7.F.17). Se [www.husbanken.no](http://www.husbanken.no). Husbankens krav til fellesarealer i tilknytting til en gruppe om 8 leiligheter gjelder ikke.

Eiendommen skal tilfredsstille aktuelle byggeforskrifter og brannkrav, samt forskrifter fra Arbeidstilsynet.

Det stiller i tillegg funksjonskrav. Absolutte krav er markert med "skal", ønskede kvaliteter med "bør".

Kravene er ikke utsømmede, men gir indikasjoner om hva som er viktigst.

### 3. Krav til eiendommen

#### 3.1 Beliggenhet

- Eiendommen skal ligge Oslo kommune.
- Eiendommen skal ligge i nær tilknytning til kollektivtransport og kommersiell og offentlig service.
- Det skal være mulighet for biltransport helt frem til døren.
- Eiendommer bør ligge i ytre øst og ytre vest, hvor de fleste eldre bor.

#### 3.2 Utomhuskrav

- Det skal være rullestoltilliggjengelighet til balkonger, terrasser og samtlige felles utgangsarealer.
- Eiendommen skal ha parkering etter gjeldende parkeringsnorm for omsorgsboliger og besøksparkering til aktivitetssenter og servicetilbud, se [www.dplan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no](http://www.dplan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no)
- Eiendommen bør ha adgang til grønt utcareal med turveier, gjerne også en hage.

#### 3.3 Krav til bygningen

##### 3.3.1 Generelt

- Alle arcadeer skal være tilgjengelig for rullestolbrukere.
- Det skal være trinnløs adkomst i hele bygningen. Der hvor terskel må benyttes (ved inngangsdører/branndører) må den ikke overstige 2,5 cm.
- Heis(er) skal ha plass til elektrisk utenlestol.
- Det skal være en fellesbod i tilknytning til inngangspartiet med plass for 0,2 elektriske uterullestoler pr. leil. og utsyrt med stikkontakter for lader.
- Trapp(er) skal være brukervennlig for svaksynte personer med gangproblem, dvs. god belysning, kontrast mellom trappetrinene og rekkeverk.
- Innvendige dører skal ha minst 1000 mm.
- Inngangsparti bør utformes slik at tilsmussing reduseres.

Side 3

Side 4

#### 3.4 Romprogram – omsorgsboligene

##### 3.4.1 Generelt

- Boligene skal ha egen inngang fra fellesgang/korridør-/areal.
- Ved siden av inngang til leiligheten skal være plass for parkering av uterullator.
- Boligene skal ha stue med kjøkkenkrok, som omfatter 3 lopmeter innredning med skap og hvitevarer; separat soverom; gang; bød og bad.
- Vegg i kjøkkenkrok skal uniformes for fleksibel utstyrsplassering, slik at hoyden på skap kan forandres. Dette innebefatter at veggene uniformes i tilstrekkelig tykkelse (for eksempel 19 mm flinjer), slik at hoyde på skap kan forandres ved eventuelle behov.
- Utgang til balkong/terrasse/hage skal være trinnfri.

- Kjøkkenkrok i leilighetene og felles kjøkken bør ha 80 cm bredde på arbeidsbenk, med underskap som påmonteres hjul eller kan fjernes ved behov (til størende arbeid).
- Det bør være opplegg for oppvaskmaskin.
- Intern bød på 3 m<sup>2</sup> kan erstattes av 2 jpm skap og plass for rullator
- 2 m<sup>2</sup> av privat sportsbodsareal (5 m<sup>2</sup>) kan legges i felles sportsbod

##### 3.4.2 Bad

- Baderom i boligene skal inneholde wc, dusj, og servant.
- Det skal være opplegg til vaskemaskin.
- Vegg på bød skal uniformes for fleksibel utstyrsplassering; som for eksempel knagger i rullestoltilgjengelig hoyde ved servant, støttehåndtak i dusj, ved WC.
- Skap skal monteres på vegg, ikke under servant, slik at en rullestol får plass.
- WC skal vere tilpasset rullestolsbrukere.
- Forkant av servant skal være minst 50 cm fra bøkvegg.
- Det skal være sklisikkert på gulv.
- Det skal være varmefinkabler på bød.
- Fuger skal være muggresistente.

#### 3.5 Romprogram – resasjon, aktivitetssenter og personalbase

##### 3.5.1 Inngang og resasjon

- I tilknytning til en felles hovedinngang sentralt i bygget skal være en resepsjon tilrettelagt for bemanning av personale døgnet rundt.
- Hvileroom skal finnes i nærhet til resasjon
- Ett kontor skal finnes i nærhet til resasjon
- Det bør være et åpent sitteareal for lesing av aviser, utan av bøker m.m.
- Det bør finnes et lager
- Altanløpmann bør ha et litet verksted og lagerareal, kan plasseres i kjeller

##### 3.5.2 Aktivitets-/kultursenter

- Ved hovedinngang skal det være et aktivitetssenter, som omfatter fellesgårderobe, kafé, kafékjøkken, møterom, grupperom og kontor. Bruk og lokalbehov kan skifte over tid. Derfor legges vekt på en utforming som fremmer for fleksibel bruk. Dette kan gi økt mulighet til å dele inn og å åpne rom.
- Det skal finnes en garderobeloising for opp til 100 besøkere inkludert 2 separate rullestols-/handicaptølelt.
- Det skal være en kafé med spiseplass for 50 personer
- Det skal være et lite spisestron/møtrom for opp til 20 personer
- Fra kafeteriaen skal det være utgang til terrasse eller hage.
- Det skal være rom for fysisk aktivitet, plass for trimtreskap, biljard osv, kan ligges i kjeller.

- Aktivitetssenteret bør utformes som en stor åpen kafé/møteplass med grupperom plassert i området rundt denne
- Grupperommene bør kunne brukes fleksibelt, en del med innlagt vann, Det kan forekomme håndverksaktivitet med malning, håndarbeid, snekkeri m.m. Andre rom kan være for diskusjonsgrupper, spill, lesing, data- og interaktivitetarbeid.
- Det bør kunne ordnes møter for opp til 100 deltagere.

##### 3.5.3 Kafékjøkken/produksjonskjøkken


- Det skal være et kjøkken for matprodusjon av opp til 100 middager hver dag. Det vises til FOR 1997-11-12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene kap. II og III. Se [www.regelhjem.no](http://www.regelhjem.no) og [www.mattilsynt.no](http://www.mattilsynt.no)
- Kafékjøkkenet skal leveres ferdig.

##### 3.5.4 Lokaler for private næringsdrivere

- I nærhet til hovedinngangen skal finnes 2-4 lokaler til uteleie for frisør, fotplicer og/eller hundpleier/fysioterapeut.
- Disse skal være utsyrt med vannavløp og ekstra uttak for strøm.
- Disse bør ha egen inngang, slik at de kan brukes også når aktivitetssenteret er stengt.
- Forslag til ytterligere tilbud er mulig, f. eks. spa, solarium, velværsenter, pub, kioskk/butikk.

##### 3.5.5 Personalbase

- Det skal finnes garderobe for 5-10 personer, wc, dusj, vask og opplegg til vaskesøyle (vaskemaskin og tørketrommel).
- Et kontor skal ha en arbeidsplass og et lite møtebord
- Et større kontor skal ha 3 arbeidsplasser og en overnatningsmulighet
- Kontorene bør plasseres samlet.
- Det bør være et møte-/fellesrom
- Det bør være et tekniskrom med spiseplass for 8-10 personer med opplegg for komfy og oppvaskmaskin



Oslo kommune  
Helse- og velferdsetaten

## Luftkvaliteten i Oslo i 2006 Statistikk



Dette er et vedlegg til årsrapporten om luftkvaliteten i Oslo i 2006. Vedlegget inkluderer med detaljert informasjon og statistikk.

Februar 2007

### Nasjonale mål

Regjeringen har vedtatt nasjonale mål for lokal luftkvalitet (SD 1993). Målene utgjør en endret innstilling for årene 2005 og 2010, og er basert på helseverdier fra samfunnsøkonomiske bestroddligheter. Målene kan også brukes som utgangspunkt for miljømessil (miljømessing og resulatoppfølging) innen de ulike sektorene i Norge.

Tabell 12 Utdrag fra nasjonale mål.

	Miljømessil	Grenverdi	Antall tilslutte oppdriftsbedrifter som oppnår avtaleverdien	Units for NO <sub>x</sub>	Nasjonale mål (SD 1993)
Turstrømning tempovert	1 time	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Grønlandselsk. (G2)	1 time (var)	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Næringsverdilag (NOb)	1 time	120 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Nyskader (NOx)	1 time (var)	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Avsløring (PM <sub>10</sub> )	1 time (var)	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Hvaren (CaO)	12 timer	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000
Hvaren (CaO)	12 timer	50 nmol/m <sup>3</sup>	1000	kg/dy	1000

Tabell 13 Antall dager med verdier over målværdien i nasjonale mål. Gjeldende 24-timersdager regjistrert hver dag for PM<sub>10</sub> og tidsrommet fra 2003 til 2006.

Kommunen	Midtvestsiden	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Plain	Sætreflat*	22	23	18	15	0	39	(4)	"	"	"	"
Plain	Kjørsvik	73	(55)	"	"	53	35	45	75	41	30	22
Plain	Jordet	"	"	"	"	"	77	22	23	"	"	"
Plain	Fjellst	"	"	"	"	21	51	42	50	72	"	"
Plain	Akerbua	"	"	"	"	"	74	74	85	62	69	76
Plain	Lørenskog	"	"	"	"	"	"	62	107	96	173	"
Plain	Skedsmo	"	"	"	"	"	"	60	139	64	65	40
Plain	Stovner	"	"	"	"	"	"	"	(44)	43	40	21
Plain	Røa og Ulri-	"	"	"	"	"	"	"	"	62	53	19
Plain	Alvor-Syreshus	"	"	"	"	"	"	"	"	10	9	(3)
Plain	Østensjøbygda	"	"	"	"	"	"	"	"	(7)	49	(22)
Plain	Bryggen Aks	"	"	"	"	"	"	"	"	(15)	69	"
Plain	Sætrestrand	"	"	"	"	"	"	"	"	(6)	51	"
Plain	Sinsenstrand	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(8)	"
NO <sub>x</sub>	Grefsen	33	3	24	5	29	2	(11)	4	-	(63)	"
NO <sub>x</sub>	Hammerfest	15	3	10	2	20	1	73	7	1	(2)	"
NO <sub>x</sub>	Glimm	"	"	"	"	1	25	10	(37)	"	"	"
NO <sub>x</sub>	Kirkensvært	12	(3)	"	"	4	1	0	6	23	61	"
NO <sub>x</sub>	Fernset	"	"	"	"	"	"	13	1	(15)	"	"
NO <sub>x</sub>	Ahalsa	"	"	"	"	"	50	32	64	91	92	255
NO <sub>x</sub>	Løren	"	"	"	"	"	"	4	29	39	"	"
NO <sub>x</sub>	Lørenhoved	"	"	"	"	"	"	0	6	14	3	100
NO <sub>x</sub>	Rødt skjær	"	"	"	"	"	"	"	1	3	32	"
NO <sub>x</sub>	Åsbygd	"	"	"	"	"	"	"	0	3	(20)	"
NO <sub>x</sub>	Sørbygd	"	"	"	"	"	"	"	"	"	(3)	"

\*Under disse deltagardagene kan ikke samme dager rekordere flere deltagardager.

\*\*Fra 1999 var det gjort en teknisk endring i målestasjonene. Det betyr at verdiene fra 1999 ikke kan sammenlignes med verdiene fra 2000.

Kilde: Helse- og miljødepartementet, Statistisk vegvesen og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 14 Utdrag fra nasjonale mål

Luftronterstützung i Oslo

## SFTs øg. Folkehelseinstituttets aubefalte luftkvalitetscriterier

Luftkvalitetscriteriet er satt så lavt at man ut fra den tilgjengelige kemiopplag påvirker befolkningens helse i en deaktivert tilstand. Det er forsatt et risiko for helseproblem i befolkningen, men det er ikke hensyn til eventuelle samspillseffekter mellom den aktuelle komponenten og de andre omstendighetene som også kan påvirke helse. Ved fasitstidene av eksponeringssituasjonene må ikke høyere enn individuellasikringer for det, med sikkerhet er forsikret helseeffektivitet. Luftkvalitetscriteriene kan derfor ikke følges slik at nivået over dette er definert i tilværelsen, men det kan heller ikke sikrhetstilstanden spesielt tilstrekkelig.

Tabel 14 SFT og Feltskjeldeinstitutts arbeidsløft Luftkvalitetscriterier. Gildende Meldingsverdier.

Forskjellslag*	Meldingsverdi	Luftkvalitetscriterier
Sverdig (SO <sub>2</sub> )	1 time	50 µg/m <sup>3</sup>
Nærverdig (NO <sub>x</sub> )	1 time	100 µg/m <sup>3</sup>
Nærverdig (NO <sub>2</sub> )	1 time	75 µg/m <sup>3</sup>
Sverdig (PM <sub>10</sub> )	1 time	55 µg/m <sup>3</sup>
Sverdig (PM <sub>2,5</sub> )	1 time	20 µg/m <sup>3</sup>
Ozne (O <sub>3</sub> )	1 time	100 µg/m <sup>3</sup>
Klimatiltaksmelding (CO <sub>2</sub> )	1 timer	25 µg/m <sup>3</sup>
	10 timer	10 µg/m <sup>3</sup>

Tabel 15 Årlig oversikt overLuftkvalitetscriterier. Gildende diagnosticriter for PM<sub>10</sub> og PM<sub>2,5</sub> tidsmidler for NO<sub>x</sub> og SO<sub>2</sub>, både årmidler og døgnmidler for O<sub>3</sub> og CO. CO i ringm<sup>3</sup> og alle andre komponenter i kg/m<sup>3</sup>

Kompo-nent	Årsverdien	2004	2005	2006*	2007	2008
PM <sub>10</sub>	Kjøbenhavn	705	107	22	-	(355)
PM <sub>10</sub>	Akershus	151	130	140	229	423
PM <sub>10</sub>	Østlandet	1115	135	114	312	604
PM <sub>10</sub>	Norge	610	105	94	235	419
PM <sub>2,5</sub>	Kjøbenhavn	101	99	100	245	242
PM <sub>2,5</sub>	Akershus	225	225	225	459	459
PM <sub>2,5</sub>	Østlandet	225	225	225	525	525
NO <sub>x</sub>	Akershus	102	102	102	125	125
NO <sub>x</sub>	Østlandet	122	122	122	122	122
NO <sub>x</sub>	Norge	122	122	122	122	122
SO <sub>2</sub>	Kjøbenhavn	-	-	-	-	-
SO <sub>2</sub>	Akershus	-	-	-	-	-
SO <sub>2</sub>	Østlandet	-	-	-	-	-
SO <sub>2</sub>	Norge	-	-	-	-	-
O <sub>3</sub>	Kjøbenhavn	57	56	87	-	-
O <sub>3</sub>	Akershus	74	77	105	-	-
O <sub>3</sub>	Østlandet	33	33	37	-	-
O <sub>3</sub>	Norge	37	24	30	-	-
CO	Akershus	21	21	17	-	-
CO	Østlandet	21	21	32	-	-
CO	Norge	21	21	14	-	-

\*Under tidsdeltakring, som ikke sammenfaller med årsmediet og ikke er døgnmedier.  
Frakta steder refererer til oversikt over luftkvalitet og Statens byveien

Luftførerutvalget Oslo

21

## Nasjonale varslingsklasser


Norge har det blitt utarbeidet nasjonale varslingsklasser for luftførerutvalget der det knyttes helsevirksomhet til konsekvensnivået av de viktigste luftførerutvalgets stoffene (PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub>). Tabell 15 viser klassene med nivågrader og helsevirksomhet.

Tabel 16 Varslingsklasser for lokal luftførerutvalg med klassegrenser (µg/m<sup>3</sup>) og helsevirksomhet.

Betingelse	NO <sub>2</sub> -timomidel	PM <sub>10</sub> -døgnmidde	Helsevirksomhet
Lille forurenset	<100	<25	Ingen helsevirksomhet.
Mye forurenset	100-150	35-50	20-35
Svært forurenset	>200	>100	>50

Kilde: Statens helsebygn, 1999


Figur 15 Prosent av tiden fordelet på de forskjellige varslingsklassene på Mængligrud 2005-06.



Kilde: Statens helsebygn

22

Figur 16 Prosent av tiden fordelt på de forskjellige vartingsklassene ved Kirkeveien 2002-2006.



#### WHO's Luftkvalitetsretningslinjer<sup>4</sup>

12.06 har WHO publisert et retningslinje for luftkvalitet som er basert på gjeldende internasjonal forskning innen føret luftkvalitet og helseeffekter. De nye retningslinjene inkluderer også i anledning til tilførsel, teknologiske vandler for svevacav (PM<sub>10</sub> og PM<sub>2,5</sub>), selv om også mye studier viser at det ikke er mulig å identifisere en nederste tverrel for når helseeffekter av disse komponentene kan forekomme. Målet er imidlertid å oppnå lavest mulig konsekvenser.

Tabell 17 WHO's Luftkvalitetsretningslinjer.

Komponent	Middlingstid μg/m <sup>3</sup>	Konsekvensjon 1 μg/m <sup>3</sup>
PM <sub>10</sub>	Ar	10
PM <sub>2,5</sub>	Ar	25 (99 pros.)
PM <sub>10</sub>	24 timer	20
O <sub>3</sub>	24 timer	50 (99 pros.)
NO <sub>x</sub>	8 timer	100
NO <sub>x</sub>	Ar	140
Time	Time	200
SO <sub>2</sub>	24 timer	20
SO <sub>2</sub>	10 min	500

<sup>4</sup> WHO (2005): WHO Air Quality Guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulphur dioxide. Global update 2005. Summary of risk assessment.

Lufitorveneringen i Oslo  
23



Oslo kommune  
Byantikvaren

ACK - Aspans Cooper Kihl AS  
v/Beret Aspans  
Kongens gate 4  
0153 Oslo

Dokus ref:  
07.05.09  
Dokus ref (bakst):  
09/762  
Var ref (bakst):  
09/762  
Stednr.:  
Olaf Steen, 21 46 02 73  
Adresselade:  
A 47/68  
Med hilsen

#### GNR. 47, BNR. 68 KIRKEVEIEN 161 - FORHÅNDSTUTTALELSE - BYGGESEN

Vi viser til beskrifning den 02.04.09, e-post den 06.05.09, samt supplende e-post den 25.05.09 angående fasadeendringar i Kirkeveien 161.

#### Tiltaket omfatter:

- etablering av sammenhengende takopploft i bakkasader mot vest og øst,
- etablering av nytt inngangsparti mot øst, og direkte inngang eksisterende bøts,
- innsetting av to balkonger og terrasse i bakkasade mot syd.

Kirkeveien 161, tidligere Adriansens sykehjem, ble bygget i perioden 1922-26 i en karakteristisk nyklassisistisk stil. Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse.

#### Byantikvarens vurdering


Innledningsvis vil Byantikvaren presisere at befarningen den 02.04.09 ble vanskelligt fordi bygningen var fullstendig dekket av presentasjon. Fotomaterialia som ble tilsendt den 25.05.09 gir heller ikke et tilfredsstillende bilde av den eksisterende situasjonen.

Efter Byantikvarens vurdering, er at føreslalte takopploftsfas for store og medfører en betydelig nedbygging av den karakteristiske valmete takflatene. Tredjehundre meter en viktig del av bygningens arkitektoniske formspråk. Vi anbefaler derfor at det føreslalte takopploftene eventuelt erstattes av mindre takopploft, som ikke er sammenhengende.


Det føreslalte inngangspartiet med baladøk er svært dominerende og bøyer i for stor grad ned bygningens arkitektur og formspråk. Byantikvaren anbefaler at dette eventuelt reduseres i størrelse og tilrette uttrykk som ikke leser seg utempig og skjuler det eksisterende inngangspartiet. På bakgrunn av det vedlagte illustrasjonsmaterialet er det vansklig å vurdere tiltaket som innebefatter etablering av direkte inngang til eksisterende heis.



Byantikvaren	Postadresse: Postboks: 2024 • Grønlandsleia 0303 Oslo	Besøksadresse: Markaerveien 1 0178 Oslo	Størrelse: Øst: 180 m² Nord: 140 m² Tilhørs: 23.16.12.51 Egens: prøvemønster Spesial: prøvemønster
--------------	---	---	---



ECKHOFF OG KIELIKHØV	
WENTERTETER MÅHAL	
Pris m.	454 - 200
Pris m.	454 - 300



ADAMSTUEN OG SERVICECENTER	BLDR.
BLD = 1. ETG	454
DATA 25.5.09	
PLAN AV 1 ETG	
PLAN 15.	
ERSHOLT OG KJELHOVDS	201
ANLEGGTEKNISK	