

Oslo kommune
Bydel Østensjø
bydelsadministrasjonen

Notat

Til: Solveig Nyhamar
Fra:
Saksbeh: Eigil Lunden
Telefon: 23 43 85 71

Dato: 23.01.2012
Vår ref(saksnr): 201100702-2
Arkivkode: 17

INNEKLIMAFORHOLD VED KJERNEHUSET

Det vises til møte på Kjernehuset 16.01.2012 vedrørende inneklimateforhold og vurdering av inneklimate rapport fra Akershus Enøk as fra august 2011. Tilstede var de ansatte ved Kjernehuset, avdelingssjef rehabilitering og omsorg Solveig Nyhamar, hovedverneombud Gry Aasland og helsekonsulent Eigil Lunden

Inneklimateforholdene vurderes som akseptable, men er ikke optimale. Rapporten viser at luftskiftet i lokalene er mer enn tilstrekkelig i forhold til personbelastning. Etter at det ble foretatt hovedrengjøring av lokalene oppleves inneklimate langt bedre av de ansatte, som tidligere har vært plaget av hodepine.

Løsningen med avtrekksvifte medfører at det kan trekke kaldt fra ventiler og ved utettheter i vinduet. Vinduene er gamle og noen har sprukket glass. Ved bytte av vinduer bør det settes inn vinduer med spalteventiler.

Temperaturen i lokalene var ca. 21-22 °C og det var ikke noen opplevelse av tung luft ved bruk av varmekabler i gulv. Varmekablene er stilt på noe svakere enn tidligere. Som rapporten skriver er det noen blemmer i gulvbelegg på kjøkken. Det kan vurderes å sjekke dette nærmere hvis inneklimate oppleves dårligere igjen.

Det ble forsøkt å måle fuktighet ved blemmene 16.01, men gulvbelegget var for tykt til at dette lot seg gjøre.

Det ble målt fuktighet i sprekkdannelse langs hjørne i vegg inn til kjøkken, men det var ikke noe utslag på måleren som tilsier fuktinnhold i vegg.

Undersøkelsene foretatt på møtet 16.01.2012 og gjennomgang av inneklimate rapport fra august 2011 tilsier begge at inneklimateforholdene er akseptable.

Kari Bjørneboe
bydelsoverlege

Eigil Lunden
helskonsulent