


Hjørnet Skippergata / Biskop Gunnerus gate - hotellbar, kontorer og konferansesal

Royal Christiania Hotell - Planforslagets Alternativ 1 16 etasjer



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER



Oppgradert T-banenedgang fra Nygata


Royal Christiania Hotell - Planforslagets Alternativ 1 16 etasjer



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER

Velg	Bilagsdato	Tekst	nkvantabelutskriftsnu	
<input type="checkbox"/>	08.07.2013	690010 OVERFØRING INNLAND Justis- og Beredskapsdeparteme	40 000,00	10000334
<input type="checkbox"/>	09.07.2013	576014 OVERFØRING INNLAND SIEMENS FINANCIAL SERVICES AB, NUF	6 498,90	10000334
<input type="checkbox"/>	12.07.2013	010054 VAREKJØP ARK.REF *17606567 DATO 12.07 OSLO KOMMUNE BY AKERSB,	400,00	10000334
<input type="checkbox"/>	19.07.2013	003334 OVERFØRING INNLAND ELKJØP NORGE AS	7 295,00	10000334
<input type="checkbox"/>	02.08.2013	822067 OVERFØRING INNLAND HELFO region Oslo	15 623,00	10000336
<input type="checkbox"/>	08.08.2013	010057 VAREKJØP ARK.REF *17606023 DATO 08.08 OSLO KOMMUNE BY AKERSB,	14 400,00	10000336
<input type="checkbox"/>	09.08.2013	858050 OVERFØRING INNLAND HELFO region Vest	72 197,00	10000336
<input type="checkbox"/>	13.08.2013	010058 VAREKJØP ARK.REF *17606268 DATO 13.08 OSLO KOMMUNE BY AKERSB,	750,00	10000336
<input type="checkbox"/>	13.08.2013	877320 OVERFØRING INNLAND FRA FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHU	75 000,00	10000336
<input type="checkbox"/>	16.08.2013	010059 VAREKJØP ARK.REF *17809426 DATO 16.08 OSLO KOMMUNE BY AKERSB,	6 070,00	10000336
<input type="checkbox"/>	19.08.2013	606756 OVERFØRING INNLAND HELFO region Oslo	16 936,00	10000336
<input type="checkbox"/>	21.08.2013	280000 OVERFØRING INNLAND Landsforeningen Ungdom & Frit	30 000,00	10000336
<input type="checkbox"/>	22.08.2013	321977 OVERFØRING INNLAND FRA DNB LIVSFORSIKRING ASA	1 925,00	10000336
<input type="checkbox"/>	27.08.2013	010060	2 140,00	10000336
<input type="checkbox"/>	27.08.2013	010061	2 260,00	10000336

→ Svingelstasjon 70700 trossig 70040522  
 → svingelst. 70700  
 → risikovurdering 70701  
 → risikovurdering 70701  
 → risikovurdering 70701  
 → risikovurdering 70701  
 → risikovurdering 70701  
 → risikovurdering 70701




Skippergata sett fra nord

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - Forslagsstillers alternativ



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER




Skippergata sett fra nord

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativ bredde lik indre sal



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER




Skippergata sett fra nord

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativ uten utkragende bygningsdel



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER



Skippergata sett ovenfra

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - Forslagsstillers alternativ



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER




Skippergata sett ovenfra

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativ bredde lik indre sal



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER






Skippergata sett ovenfra

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativ uten utkragende bygningsdel



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER



Skippergata sett fra syd

Royal Christiana Hotell - Konferansesal - Forslagsstillers alternativ



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER



Skippergata sett fra syd

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativ bredde lik indre sal



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER



Skippergata sett fra syd

Royal Christiania Hotell - Konferansesal - PBE alternativt uten utkragende bygningsdel



Lund+Slaatto  
ARKITEKTER