



Oslo kommune
Bydel Søndre Nordstrand
Bydelsadministrasjonen

SAKSFRAMLEGG

Sakstittel:

Bydelsoverlegens møte med Energigjenvinningsetaten vedr utslipp av lukt til omgivelsene 25.10.13

Saken behandles i:
Bydelsutvalget

Møtedato:
21.11.2013

Utvalgssaksnr.:

Saksbeh: Kristian Juel Røysland

Arkivkode:

Saksmappe: 2013/603

Utredning

1 Problemstilling

Bydelsutvalget ved John Bjørnøy (V) ba i møte 17.10.2013 bydelsdirektøren om å undersøke forholdene rundt luktproblemer og ulemper for naboer til Klemetsrudanlegget og utarbeide en sak om forholdet til bydelsutvalgets møte i november, jfr protokoll av 17.10.13 sak PS 13/96 Luktproblemer ved Klemetsrudanlegget.

Bydelsoverlegen ved spesialkonsulent i miljørettet helsevern, Kristian Juel Røysland, holdt møte med ledelsen for Energigjenvinningsetaten 25.10.13. Tilstede fra Energigjenvinningsetaten var:

- Kommunikasjonsdirektør Jannike Gerner Bjerkås
- Produksjonsdirektør Jonny Stuen
- Produksjonsdirektør Anders Nordling

Tema for møte var status og årsaker til luktutslipp ved Klemetsrudanlegget, kartlegginger, vurderinger opp mot utslippstillatelse og tiltaksplaner knyttet til reduksjon av luktutslipp. Videre ble virksomhetens oppfølging av klager fra berørte naboer drøftet.

2 Hva kom frem på møtet?

Innledningsvis presenterte virksomhetens kommunikasjonsdirektør virksomheten. Virksomhetens avviksbehandlingssystem ble presentert, samt hvordan klager fra naboer ble overført til dette systemet og fulgt opp der.

Videre presenterte virksomheten en kartlegging av luktutslipp gjennomført i juni 2013 med spredningsanalyse. Deres vurdering av denne, opp mot utslippstillatelsen, er at utslippene er innenfor gitte tillatelse. Det er ytterligere gjennomført en måling nå i oktober, men endelig konklusjon av denne er enda ikke fastlagt. Det er gitt utslippstillatelse tilsvarende 5 ouE/m³ (luktenheter), der kravet er definert ut fra at maksimal månedlig 99% fraktil av maksimalt minuttmiddel pr time, ikke skal overstige nevnte konsentrasjon.

Luktmålinger med den menneskelige nesen er en standardisert europeisk metode, Norsk Standard NS-EN 13725. Denne benytter europeiske luktenheter ouE/m³.

Dersom lukten i en prøve resulterer i at halvparten av et luktpanel ikke kjenner lukten, har en nådd lukterskelen for denne prøven. Denne grensen defineres da som 1 LuktEnhet (1 ouE/m³).

Virksomheten redegjorde nærmere for at luktutslippene varierte fra morgen til kveld og fra mandag til fredag. Dette kan henge sammen med sykluser i drift av utsorteringsanlegget og mottak av nytt avfall, værforhold mv. Noen av luktutslippene har skyldtest feil ved ventilasjonsanlegg. Blant annet i mottakshall. Denne feilen skal være lukket. Videre arbeides det med årsaksanalyse for andre luktutslipp fra utsorteringsanlegget som også antas å kunne løses ved å bedre ventilasjonen.

I løpet av november vil det konkluderes rundt tiltak for reduksjon av utslipp fra hele gjenvinningsanlegget. Bydelsoverlegen ba om å holdes orientert om videre prosess rundt dette.

Virksomheten har system for mottak av naboklager/henvendelser. Hendelser som blir registrert her kan overføres virksomhetens avviksbehandlingssystem. Det er også rutine for å sende svar til dem som ønsker det pr mail, eller at det legges ut generell informasjon på Energigjenvinningsetatens hjemmeside på internett.

Det kan også nevnes at bydelsoverlegen hadde en gjennomgang av virksomhetens utslipp til ytre miljø i 2012. Videre er det blant annet gjennomført tilsyn knyttet til Legionella og sikkerhetstiltak knyttet til eventuelle mottak av radioaktive stoffer. Et utvalg av aktuelle tilsynsrapporter som undertegnede mener at politikerne i bydelen kan ha interesse av å lese legges ved.

3 Bydelsoverlegens vurdering

Bydelsoverlegen opplever at virksomheten arbeider systematisk med å redusere luktutslipp. De har gjennomført kartlegginger, vurdert utslipp opp mot utslippstillatelser og gjennomført utslippsreducerende tiltak. Når det gjelder lukt fra anlegget er dette å forvente. Virksomheten har også tillatelse til utslipp av lukt tilsvarende 5 ouE/m³. Det at mange kjenner lukt fra anlegget betyr ikke at det automatisk er ulovlige utslipp. Lukt fra anlegget må til tider påregnes i området rundt energigjenvinningsanlegget.


Lukt representerer ikke noen vesentlig helsefare utover å være sjenerende.

Utslipp skal, uavhengig av utslippstillatelse, reduseres så lavt som mulig innenfor forholdsmessige rammer. Bydelsoverlegen følger opp virksomhetens handlingsplaner for luktutslippsreduksjon når disse foreligger.

Bydelsdirektørens forslag til vedtak

BU tar bydelsoverlegens redegjørelse til orientering.

Bydel Søndre Nordstrand, 28.10.2013



Hans Reidar Ness
bydelsdirektør



Kristian Juel Røysland
Spesialkonsulent i miljørettet helsevern



Marit Rognerud
Bydelsoverlege

Vedlegg:

- 1 Tilsyn 22.8.12 vedr knyttet til miljørettet helsevern og eksponering for kjemiske faktorer som kan ha betydning for folkehelsen.
- 2 Vedtak om pålegg datert 07.01.13 etter tilsyn med hensyn mottak av radioaktivt avfall, samt bekreftelse på lukking av gitte pålegget datert 03.07.13
- 3 Bekymringsmelding til Arbeidstilsynet om manglende risikovurdering av kjemisk helsefare for ansatte datert 28.03.12, samt epost fra virksomheten om igangsatt risikovurdering 14.12.12.
- 4 Orientering datert 30.11.13 om tilbakemelding fra energigjenvinningetaten om etablering av fast rutine for overlevering av opplysninger til bydelsoverlegen med betydning for folkehelsen.
- 5 Vedtak om pålegg knyttet til risikovurdering av legionella og rutine for overlevering av informasjon til bydelsoverlegen, samt bekreftelse pålukking av pålegg.

