



Oslo kommune
Bydel Østernsjø
Bydelsadministrasjonen

Møteinnkalling 2/14

Møte: Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite
Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus, Vetlandsveien
99/101
Møtetid: Mandag 24. mars 2014 kl. 18.30
Sekretariat: Eigil Lunden 23 43 85 71

SAKSKART II

Åpen halvtime

Saker til behandling

Sak 35/14 Informasjon fra Trafikkutvalget1
Sak 36/14 Håndtering av oljetanker i Østernsjøvannets nedbørsfelt.....2
Eventuelt

Bydel Østernsjø 18.03.2014

Britt Inglingstad (V)
komiteleder

Eigil Lunden (adm)
komitesekretær

Sak 35/14 Informasjon fra Trafikkutvalget

Arkivsak: 201200042

Arkivkode: 611

Saksbehandler: Eigil Lunden

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	24.03.14	35/14

INFORMASJON FRA TRAFIKKUTVALGET

Bakgrunn:

Saken bes fast satt opp på sakskartet til BMK sine møter av komiteleder Britt Inglingstad (V), og ikke under eventuelt hvor informasjon fra Trafikkutvalget tidligere har blitt gitt til komiteen.

Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomiteens vedtak:

Sak 36/14 Håndtering av oljetanker i Østensjøvannets nedbørsfelt

Arkivsak: 201400177

Arkivkode: 930.4

Saksbehandler: Therese Lundstedt

Saksgang	Møtedato	Saknr
Bydelsutvikling, Miljø- og Kulturkomite	24.03.14	36/14
Bydelsutvalget	31.03.14	61/14

HÅNTERING AV OLJETANKER I ØSTENSJØVANNETS NEDBØRSFELT

Saken er satt på sakskart av Kristin Sandaker (A).

Bakgrunn

Det vises til utslipp i Ljanselva på tirsdag i uke 11/2014 <http://www.dittoslo.no/nordstrands-blad/nyheter-nordstrands-blad/fyringsolje-har-rent-ut-i-ljanselva-1.8329735>. Vi har grunn til å tro at det er ca. 500 gjenværende oljetanker i vår bydel, hvorav trolig over halvparten ligger i Østensjøvannets nedbørsfelt. Vann- og avløpsetaten (VAV) skal ha en detaljert oversikt over dette, og har ansvar for overvåkingen av tankene <http://www.vann-og-avlopsetaten.oslo.kommune.no/forurensere-du/nedgravde-oljetanker/>.

I årenes løp har det vært flere lekkasjer der utslipp har nådd bekkene og Østensjøvannet. Heldigvis er det lenge siden sist, men eksemplet fra Ljanselva viser at det kan skje når som helst. Lekkasje fra oljetanker kan lett nå bekker via grunnvann, men også via overløpsledninger som munner ut i bekker eller direkte i Østensjøvannet. Det er derfor grunn til å tro at et betydelig antall tanker representerer en risiko for Østensjøvannet. Mange av bekkene som kunne avslørt lekkasjer er også nedgravd, slik at det er vanskeligere å registrere og finne kildene så tidlig som ønskelig. Oljefyringen skal fases ut innen 2020 og i tida fram til dette vil mange håpe at deres tank holder ut tida i stedet for å foreta utskiftning eller utfasing. Overgang til andre løsninger er kostbart og økonomien kan være avgjørende for fremdriften for hver enkelt anleggseiers utskiftning. Det finnes tilskuddsordninger og gis støtte fra ENØK-avdelingen/Klima-og energifondet for dem som får vekk tanken sin <http://www.enoketaten.oslo.kommune.no/bli-oljefri/>, bydelen bør sørge for god informasjon om slike ordninger, i tillegg til informasjon om de store bøtene som ilegges eiere av anlegg som lekker.

Lokalt i bydelen kan vi i første omgang bidra ved å utrykke BUs bekymring, og be om et møte med VAV, der vi f.eks. stiller spørsmål om hva lokale aktører kan bidra med. Her er det allerede slått fast at Østensjøvannets Venner er klare til bidra i en eventuell prosess. I neste omgang kan vi be om versikter, oppfordre VAV til å prioritere vår bydel når det gjelder kontroller og ikke minst oppfølging av pålegg, og vi kan komme med tilleggsinformasjon om de lokale miljøaspektene. Forøvrig vil det kunne være relevant å stille spørsmål om i hvilken grad etableringen av fjernvarmenettet har bidratt til utfasing av oljefyrkjeler i vårt distrikt, der det, så vidt vi kjenner til, ikke er etablert noe lokalt sprednettet i bydelen, som i sin tid ble varslet.

Forslag til vedtak

I lys av utslipp av olje i Ljanselva har BU grunn til å tro BU at lekkasje fra oljetanker lett kan nå bekker via grunnvann, men også via overløpsledninger som munner ut i bekker eller direkte i Østensjøvannet. BU har derfor grunn til å tro at et betydelig antall tanker representerer en risiko for Østensjøvannet. Mange av bekkene som kunne avslørt lekkasjer er også nedgravd, slik at det er vanskeligere å registrere og finne kildene så tidlig som ønskelig.

BU ber administrasjonen anmode VAV om et møte vedr. risikohåndtering knyttet til nedgravde oljetanker i Østensjøvannets nedbørsfelt.