



Oslo kommune
Bydel Ullern
Bydelsadministrasjonen

Saksframlegg

Dato: 16.10.2014

Saksmappe:
2014/805

Saksbeh:
Svein Hjelmtveit, 953 07 138

Arkivkode:
615.3

Saksgang

Saksnr	Utvalg	Møtedato
14/44	Ullern byutviklings- og samferdselskomitè	06.11.2014
	Ullern bydelsutvalg	20.11.2014

TRAFIKALE FORHOLD I LYSEVEIEN OG ØVRE ULLERN TERRASSE **Bydelsdirektørens forslag til vedtak**

Bydelen anbefaler følgende tiltak ovenfor politiet/Bymiljøetaten:

Dagens skilt som viser parkering forbudt fra starten på Lyseveien flyttes inntil/nærmere Vækerøveien, slik at det ikke er mulig å parkere mellom skiltet og Vækerøveien. Skiltet må gjelde hele døgnet og ikke bare 07:00-17:00.

Returkontainere i Lyseveien flyttes for å unngå at biler stopper for avlesing og således gjør det vanskelig for biler å svinge inn i Lyseveien fra Vækerøveien.

Skilt settes opp som viser parkering forbudt kl 07:00-17:00 i retning fra bro der Øvre Ullern terrasse starter til Øvre Ullern terrasse 3.

Saksfremstilling

Epost fra Bjørg Duve Øvre Ullern terrasse 5 den 16.10.2014:

«Vi ber om at spørsmålet om Parkering forbudt-skilt i starten av Lyseveien og i nedre del av Øvre Ullern terrasse, blir behandlet av Bydelsutvalget. Beboerne i dette området har i en årrekke gjort henvendelser til myndighetene for å bedre situasjonen, men så langt har vi ikke lykkes med å få bedret situasjonen. Derfor har vi gått sammen om å få bedret forholdene. Vi ser mørkt på å gå vinteren i møte med de parkeringsforholdene som regjerer i de nevnte to områdene.

Det er oversend to saker fra Bymiljøetaten til politiet, som har skiltmyndigheten. Nå ber fire sameier om støtte fra Bydelsutvalget i denne saken.

Vi håper på en positiv behandling.»

I epost datert 20.10. 2014 fra samme avsender som ovenfor fremgår at det nå har kommet opp skilt som viser parkering forbudt i begynnelsen av Lyseveien, men at skiltet er plassert for langt inn i Lyseveien regnet fra Vækerøveien og at skiltet kun gjelder kl 07:00-17:00.

Administrasjonen foretok befarings den 17.10.2014 ca kl 13:00 og observerte følgende (se vedlagte kart):

I punkt 1 er det plassert returkontainere på høyre side (fra Vækerøveien og inn i Lyseveien) og i punkt 2 skilt som viser parkering forbudt kl 07:00-17:00, som altså er gyldig frem til førstkomende kryss dvs ved Hoffsjef Løvenskiolds vei. I Øvre Ullern terrasse ble det observert parkerte biler på høyre side ved kjøring fra punkt 3 til 4.

Økonomiske konsekvenser: Ingen

Administrative/organisatoriske konsekvenser: Ingen

Bydelsdirektørens vurderinger

Dagens plassering av skiltet i Lyseveien som viser parkering forbudt tillater at det fremdeles parkeres mellom skiltet og Vækerøveien. Dersom det parkeres eller stoppes på denne strekningen, er det sannsynlig at det gjør det vanskelig for biler å svinge inn i Lyseveien slik som sameiene hevder, jfr vedlagte brev. For å unngå vanskeligheter med å svinge inn Lyseveien bør skiltet flyttes inntil/nærmere Vækerøveien. Returkontainere i Lyseveien bør flyttes for å unngå at biler stopper for avlesning og således gjør det vanskelig for biler å svinge inn i Lyseveien fra Vækerøveien.

Når det gjelder strekningen fra punkt 3 til 4 er bydelsdirektøren enig i fremstillingen i sameiets brev om at strekningen er uoversiktlig og innbyr til kjøring på feil side av veggen og at dette er spesielt ugunstig på glatt føre. Det synes derfor rimelig å forby parkering kl 07:00-17:00 på denne strekningen. Mange «stikkveier gjennom skogen, som krysser Øvre Ullern terrasse» forsterker behovet for dette tiltaket.

Trykte vedlegg:

Brev av 15. 10. 2014 fra boligsameiene Ullernskogen, Lyse Terrasse, Øvre Ullern terrasse 3 og Øvre Ullern Terrasse 5.
Kart utskrevet 20.10.2014

Ullern, 16.10.2014

Kari Andreassen
bydelsdirektør