



Oslo kommune  
Helse- og velferdsetaten

Plan- og bygningssetaten  
Valsgt 1  
Postboks 364 Sentrum  
0102 OSLO

BYDEL GAMLE OSLO			
Saksnr.	11/464		
Dato	19 MAI 2011		
Saksbeh.	Sigi		
Arkivnr.:	512.1	Dok.nr.:	5
Avskr.måte		Sign.:	

Dato 16.05.2011

Deres ref: 200802334-100      Vår ref (saksnr): 200901902-3      Saksbeh: Hans Kristian Daviknes, 952 66 656      Arkivkode: 269.1

Saksbehandler forurenset grunn: Hans Kristian Daviknes 952 66 656

### KUNNGJØRING OM OFFENTLIG ETTERSYN-INNSPURTEN, VALLE HOVIN, VÅLERENGA STADION

Helse- og velferdsetaten viser til brev, datert 24.03.2011, vedrørende kunngjøring om offentlig ettersyn. Kommuneoverlegen har hente data fra Bymiljøetaten

I følge lov om helsetjenesten i kommunenes § 1-4, skal helsetjenesten "medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt i andre offentlige organer hvis virksomhet har betydning for helsetjenestens arbeid. Slik medvirkning skal skje blant annet gjennom råd og uttalelser og ved deltakelse i plan- og samarbeidsorganer som blir opprettet". Helse- og velferdsetaten uttaler seg som helsefaglig rådgiver.

#### Forurenset grunn

Vi har registrert lokalitet 480, Helfyr Atrium, på planområdet (se vedlagt kart). Her er det registrert tungmetaller og PAH.

#### Terrenginngrep

For prosjekt som innebærer terrenginngrep, gjelder kap. 2. Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, i forurensningsforskriften<sup>1</sup>

#### Barnehage

Barn i barnehager vurderer vi som en spesielt utsatt gruppe med hensyn på forurenset grunn, fordi barna gjennom sin lek kommer i nærkontakt med jorda og kan få i seg eventuelle giftstoffer både gjennom hud og ved at de tar skitne fingre i munnen. På bakgrunn av funn av miljøgifter på områder uten spesiell mistanke om forurenset grunn, anbefaler Helse- og velferdsetaten at alle eiendommer hvor det skal etableres en barnehage, og eventuelt områder tiltenkt som barns lekeareal, undersøkes for grunnforurensning etter SFT-veileder TA2261<sup>2</sup> og TA2262.

#### Radon

En gjennomgang av ca. 5800 radonmålinger i Oslo viste at 9 % av de målte boligene hadde et innhold av radon over den gamle tiltaksgrensen på 200 Bq/m<sup>3</sup> luft. Ny anbefalt tiltaksgrense er 100 Bq/m<sup>3</sup> (se [www.nrpa.no](http://www.nrpa.no)), og 27 % av de målte boligene i Oslo lå over denne grensen. Radon i inneluft medfører helsefare, og det blir stilt krav til radonkonsentrasjonen i inneluft i ny byggeteknisk forskrift, som trer i kraft 1.7.2010<sup>3</sup>.

Med hilsen

Kari Elisabeth Sletnes  
kommuneoverlege

Hans Kristian Daviknes  
fagansvarlig forurenset grunn og radon

**Vedlegg:** Kart over området

**Kopi til:** Bydel Gamle Oslo, ved bydelsoverlegen, Platous gate 16, 0135 Oslo

<sup>1</sup> Forskrift om begrensning av forurensning. Fastsatt av Miljøverndepartementet 01.06.2004 med virkning fra 01.07.2004.

<sup>2</sup> Veileder for undersøkelse av jordforurensning i nye barnehager, TA2261/2007.

<sup>3</sup> Forskrift om tekniske krav til byggverk, kap. 13 § 13-5. Radon.



Helse- og  
velferdsetaten

Besøksadresse

Klaus Torgårds vei 3  
Sogn Arena

Postadresse

Postboks 30 Sentrum  
0101 Oslo  
[www.bvg.oslo.kommune.no](http://www.bvg.oslo.kommune.no)

Telefon: 02 180

Telefaks: 22 23 74 02  
Org.nr.: 986 597 093